


MONTAGE CLIGNOTANTS AR D et G



1) Dévisser le catadioptre



2) Retirer les 2 vis de fixation du feu Ar



3) Mettre en place le clignotant (centreur, connecteur, vis)



4) Brancher le connecteur